

V. GAMBAR SKETSA

Sketsa adalah cara terbaik yang umumnya dipergunakan sebagai *sarana pengungkapan suatu gagasan*.

Sketsa tangan dapat berbentuk gambar *skematik* ataupun bersifat *instruksi*, namun tujuannya untuk mengungkapkan gagasan kepada para juru gambar (drafter) atau kepada para pelaksana produksi.

Sketsa harus dibuat secara *sederhana dan jelas*.

Gambar sketsa tidak memiliki kehalusan seperti yang dihasilkan pada gambar mistar, akan tetapi dalam penyajiannya harus tetap mengacu pada *prinsip dasar gambar teknik*.

Prosedur untuk membuat sketsa gambar proyeksi orthogonal :

1. Amati dengan seksama benda yang akan digambar, dengan memperhatikan bentuk serta dimensi detailnya.
2. Tentukan tampak mana saja yang efektif diinformasikan.
3. Buatlah sketsa bentuk dasar geometri benda yang bersangkutan sebagai bentuk geometri pembantu guna mempermudah penggambaran.

4. Gambarkan bentuk-bentuk dasar geometri yang akan membentuk struktur terpadu suatu benda, terlebih dahulu digambar bentuk-bentuk geometri dasar lingkaran, busur dan lengkungan, baru kemudian dilanjutkan dengan penarikan garis-garis lurus penghubung. Dimulai dengan penarikan garis-garis tipis agar bila diperlukan perbaikan dan perubahan tidak sulit untuk dihapus.
5. Periksalah apakah bentuk awal serta dimensinya sudah sesuai dengan permintaan, bila sudah benar lanjutkan dengan menebalkan garis-garis permukaan benda.
6. Hapuslah seluruh garis-garis bantu penggambaran.
7. Tariklah garis-garis bantu ukuran dan lengkapilah dengan penyajian ukuran, keterangan, serta tanda-tanda penggerjaan yang dianggap perlu.
8. Periksalah kembali dengan seksama seluruh gambar sketsa untuk meyakinkan bahwa tidak ada lagi informasi yang salah atau tertinggal.

Kemampuan membuat gambar sketsa akan *sangat membantu kelancaran berkomunikasi* serta *mengekspresikan suatu gagasan* yang mungkin mendadak timbul, *tanpa tergantung pada kondisi dan kelengkapan fasilitas menggambar* yang tersedia pada saat itu.

GARIS MEKANIK (YANG DIBUAT
DENGAN MEMAKAI INSTRUMENI)

GARIS OBYEK TAMPAK

TEBAL DAN HITAM PEKAT

GARIS OBYEK TAK TAMPAK

SEDANG DAN HITAM PEKAT

GARIS KONSTRUKSI


TIPIS DAN MUDA

GARIS UKURAN


TIPIS DAN HITAM

GARIS SUMBU


TIPIS DAN HITAM



Gmb. 3-01 KERUNCINGAN PENSIL DAN GARIS SKETSA




Gmb. 3-02 CONTOH POLA PENARIKAN GARIS SKETSA



Menguris jarak radial.


Gmb. 3-03 MENSKETSA BUSUR LINGKARAN




Gmb. 3-04 GARIS BANTU SKETSA ISOMETRI .



Gmb. 3-05 SKETSA LINGKARAN ISOMETRI




(a)




(b)


Gnb. 3-06 LANGKAH-LANGKAH PEMBUATAN SKETSA




Gmb. 3-07 PEMBUATAN SKETSA ISOMETRI




Gmb. 3-08 SILINDER ISOMETRI




Gmb. 3-09 SKETSA GAGASAN ISOMETRI



Gmb. 3-10 GARIS BANTU SKETSA MIRING (OBLIQUE)




Buat sketsa kubik
LANGKAH I










Tunjukkan garis utama Lengkapkan pelukisan
garis bentuk LANGKAH III

Gmb. 3-11 LANGKAH LANGKAH
SKETSA MIRING



Gmb. 3-12 CONTOH SKETSA PRESPEKTIF



Nomor Bagian	Nama bagian	Bahan	Jumlah
1	Penampu	Baja lunak	1
2	Jarum	Baja perkakas	1
3	Mur pengencang	Baja lunak	1
4	Baut pengencang	Baja lunak	1
5	Landasan	Baja luang	1
6	Mur	Baja lunak	1

Gmb. 3-13 SKETSA GAMBAR KERJA RANCANGAN